

江门市住房和城乡建设局

江建函〔2017〕1458号

转发省住建厅关于清远市恒美花园“8·15” 事故、佛山市禅城区“8·22”事故、深圳 市东部英郡假日广场“8·26”事故 情况的通报

各市（区）住建局、江海区住建水务局，市安监站，市质监站，市建筑业协会，各有关单位：

现将《广东省住房和城乡建设厅关于清远市恒美花园“8·15”事故、佛山市禅城区“8·22”事故、深圳市东部英郡假日广场“8·26”事故情况的通报》（粤建质函〔2017〕2478号）转发给你们，请加强安全生产监督管理，切实落实安全生产责任，确保我市建筑施工安全生产形势稳定。



江门市住房和城乡建设局

2017年9月5日

（联系人：杨文杰；联系电话：3831671）

公开方式：依申请公开

广东省住房和城乡建设厅

粤建质函〔2017〕2478号

广东省住房和城乡建设厅关于清远市恒美花园 “8·15”事故、佛山市禅城区“8·22”事故、 深圳市东部英郡假日广场“8·26”事故 情况的通报

各地级以上市及顺德区住房城乡建设主管部门，各有关企业：

2017年8月15日11时30分，清远市清城区恒美花园地下室在进行地下室土石方爆破施工时，发生一起物体打击事故，造成1人死亡。该事故建设单位为清远市恒美房地产开发有限公司，项目负责人为罗志强，施工总承包单位为浙江融兴建设有限公司，项目负责人为朱冠军，施工专业承包单位为韶关市安昌爆破工程有限公司，项目负责人为向卓林，监理单位为广东建科建设监理有限公司，项目总监为吴亮军。事故原因正在调查中。

2017年8月22日17时05分，佛山市禅城区鸿翔商住区北侧季华路沿线地块A地块1、2、4、5、6、7及地下室工程发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。该事故建设单位为佛山鸿翔房地产开发有限公司，项目负责人为陈前锋，施工单位为广东省六建集团有限公司，项目负责人为游永忠，监理单位为广州市恒茂建设监理有限公司，项目总监为孙伟。事故原因正在调查中。

2017年8月26日17时50分左右，深圳市东部英郡假日广场项目工程发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。该事故建设单位为深圳市东部开发集团有限公司，项目负责人为韩勇，施工单位为深圳市鹏城建筑集团有限公司，项目负责人为王佩；监理单位为永明项目管理有限公司，总监为张世。事故原因正在调查中。

清远、佛山和深圳市住房城乡建设主管部门要按照《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实有效措施坚决遏制房屋市政工程安全生产事故的通知》（粤建电发〔2017〕32号）要求，加强对事故的涉事建设单位、监理企业、施工企业（包括总承包单位、专业承包单位和劳务分包单位，以下简称“涉事单位”）在所在辖区内所有在建房屋市政工程项目的安全检查，检查期间停止施工现场有关作业。经3天以上的检查整顿后，由项目相关企业组织自查并经属地县级以上住房城乡建设主管部门或质量安全监督机构复检确认满足安全生产条件后方可复工。对检查中发现的安全生产有关违法违规行为，要严格按相关法律法规裁量权的上限执行处罚。同时，依法对涉事单位开展资质动态核查和安全生产条件核查，凡核查发现不达标的，一律依法严肃处理。有关检查和处罚情况于9月8日前函告我厅工程质量安全监管处。

今年以来我省建筑施工安全生产形势较为严峻，特别是广州“7·22”较大事故发生后，我厅于7月23日印发《广东省住房和城乡建设厅关于深刻汲取广州“7·22”塔吊倒塌较大事故教训 立即开展全省建筑工地安全隐患排查专项行动的紧急通知》、

7月28日印发《广东省住房和城乡建设厅关于对部分在建房屋市政工程进行安全生产专项检查的紧急通知》《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实有效措施坚决遏制房屋市政工程安全生产事故的紧急通知》和中山“8·13”较大事故后我厅印发的《广东省住房和城乡建设厅关于认真吸取中山“8·13”起重伤害较大事故教训进一步加强安全生产监督管理工作的紧急通知》，各地住房城乡建设主管部门、各有关企业要认真贯彻落实，切实落实安全生产责任，确保我省建筑施工安全生产形势稳定。

广东省住房和城乡建设厅
2017年8月30日

公开方式：主动公开

